

Результаты поиска 1 - 11 из 11

Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

Известные источники помех, влияющие на работу терминала и прием сигналов GPS, ГЛОНАСС

На текущий момент известны следующие источники помех, которые могут негативно сказываться на работе системы: FM-транسمиттеры (видео); другие устройства с GSM-модемом: закладки , сотовые телефоны , смартфоны , персональные трекеры , GPS-навигаторы , сам мобильный терминал ...

Изменен: 24.10.2017

Путь: [База Знаний](#)

Загрязнение датчика уровня топлива (ДУТ)

Симптомы Скачкообразные изменения на графике зависимости уровня топлива от времени $V(t)$. Как правило хаотичные, ни с чем не связанные (Рисунок 1). Рисунок 1 - "Шум" на графике уровня топлива
Причина. Причиной может являться инородная взвесь в топливе (ржавчина, мусор, вода ...

Изменен: 14.04.2016

Путь: [База Знаний](#)

Проверка Wialon-сервера на ошибки

Если не помогает простая [[Перезагрузка Wialon-сервера|перезагрузка сервера Wialon]], то следующим возможным действием является запуск скрипта проверки на наличие ошибок. Обратите внимание, что в этой статье предполагается, что вы уже [[Перезагрузка Wialon-сервера|подключились к ...

Изменен: 05.05.2014

Путь: [База Знаний](#)

Перезагрузка Wialon-сервера

В процессе работы Wialon-сервера может требоваться перезагрузка сервера (например, обновление протокола и пр.). Также перезагрузка может быть действенным средством при зависании пользовательской части scoutonline.ru . Для перезагрузки следует зайти на сервер. На сервер Wialon можно ...

Изменен: 05.05.2014

Путь: [База Знаний](#)

Завершение СКАУТ-Эксплорера при нажатии на кнопку Редактор Геозон

Описание ошибки При нажатии на кнопку Редактор Геозон появляется ошибка. Необрабатываемое исключение: Value cannot be null. Parameter name: d Тип: System.ArgumentNullException Stack Trace: at MS.Internal.Data.ElementObjectRef.GetObject(DependencyObject d, ObjectRefArgs args) at MS.Internal.Data.ObjectRef.GetDataObject(DependencyObject d, ObjectRefArgs args) at System.Windows.Data. ...

Изменен: 16.12.2013

Путь: [База Знаний](#)

Не уменьшается пул соединений в СКАУТ-Сервере 3.5

Когда пул соединений в СКАУТ-Сервере не уменьшается, это может приводить к тому, что не создаются новые соединения, требующиеся для подключения диспетчеров и терминалов. Чтобы исправить эту ошибку необходимо сделать следующее: Удалить или выключить в компонентах операционной ...

Изменен: 15.11.2013

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка при попытке доступа к файлу конфигурации СКАУТ-Эксплорера 3.5

Описание ошибки Необрабатываемое исключение: Отказано в доступе по пути "C:\Program Files\Promasu\ScoutExplorer\Config.xml". Тип: System.UnauthorizedAccessException Stack Trace: в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, ...

Изменен: 09.09.2013

Путь: [База Знаний](#)

Причины ухода терминала со связи (в СКАУТ-Эксплорере строчка с машиной в Текущих данных подсвечивается красным цветом)

Если нет спутников (фиксируется в Текущих данных или в отчете Сообщения от объекта), то следует уточнить не стоит ли автомобиль в ангаре, гараже, подземной стоянке, где есть проблемы со связью с сигналом ГЛОНАСС/GPS: железобетонные конструкции экранируют спутниковый сигнал ...

Изменен: 12.07.2013

Путь: [База Знаний](#)

Ошибка Индекс находится вне границ массива при построении отчета Заправки и сливы топлива

Описание ошибки При построении отчетов "Заправки и сливы топлива" появляется ошибка "Индекс находится вне границ массива". Причина Такую ошибку может вызывать любая ситуация, когда топливному алгоритму поставляется некорректная исходная информация, которую он ...

Изменен: 05.07.2013

Путь: [База Знаний](#)

Влияние теплового расширения бака на показания датчика уровня топлива (ДУТ)

Симптомы На автомобиле Шанкси (Shaanxi) китайского производства с топливным баком 250 л наблюдалась загадочная проблема. [Файл:шанкси.jpg] При заправке ДУТ показывал на 20 л меньше, чем было фактически залито в бак. Замена ДУТ и перетарировка не помогали. При этом за ночь уровень ...

Изменен: 21.06.2013

Путь: [База Знаний](#)

Влияние ржавого бака на датчик уровня топлива (ДУТ)

[[Категория:Дополнительное оборудование]] Симптомы Через год после установки ДУТ Omnicomm 20310 начались проблемы : сначала ДУТ показывал постоянно полный бак - его замыкала вода на дне бака, а потом вообще некорректные данные. При сервисных выездах на заглушке датчика находили ...

Изменен: 21.06.2013

Результаты поиска 1 - 11 из 11

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

Отсортировано по релевантности | [Сортировать по дате](#)