

Результаты поиска 1 - 3 из 3

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

Загрязнение датчика уровня топлива (ДУТ)

Симптомы Скачкообразные изменения на графике зависимости уровня топлива от времени $V(t)$. Как правило хаотичные, ни с чем не связанные (Рисунок 1). Рисунок 1 - "Шум" на графике уровня топлива
Причина. Причиной может являться инородная взвесь в топливе (ржавчина, мусор, вода ...

Изменен: 14.04.2016

Путь: [База Знаний](#)

Влияние теплового расширения бака на показания датчика уровня топлива (ДУТ)

Симптомы На автомобиле Шанкси (Shaanxi) китайского производства с топливным баком 250 л наблюдалась загадочная проблема. [Файл:шанкси.jpg] При заправке ДУТ показывал на 20 л меньше, чем было фактически залито в бак. Замена ДУТ и перетарировка не помогли. При этом за ночь уровень ...

Изменен: 21.06.2013

Путь: [База Знаний](#)

Влияние ржавого бака на датчик уровня топлива (ДУТ)

[[Категория:Дополнительное оборудование]] Симптомы Через год после установки ДУТ Omnicom 20310 начались проблемы : сначала ДУТ показывал постоянно полный бак - его замыкала вода на дне бака, а потом вообще некорректные данные. При сервисных выездах на заглушке датчика находили ...

Изменен: 21.06.2013

Путь: [База Знаний](#)

Результаты поиска 1 - 3 из 3

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

[Сортировать по релевантности](#) | **Отсортировано по дате**