

Результаты поиска 1 - 9 из 9

Начало | Пред. | 1 | След. | Конец

---

#### Загрязнение датчика уровня топлива (ДУТ)

Симптомы Скачкообразные изменения на графике зависимости уровня топлива от времени  $V(t)$ . Как правило хаотичные, ни с чем не связанные (Рисунок 1). Рисунок 1 - "Шум" на графике уровня топлива  
Причина. Причиной может являться инородная взвесь в топливе (ржавчина, мусор, вода ...

Изменен: 14.04.2016

Путь: [База Знаний](#)

---

#### Подготовка к работе с поврежденной БД. СКАУТ-Сервер 3.5

... базе данных за сутки создают **проблемы** для полноценной работы СКАУТ-Сервер ...

Изменен: 31.10.2014

Путь: [База Знаний](#)

---

#### Устранение причин некорректной работы терминалов. СКАУТ-Сервер 3.5

... данных за сутки – это **проблема** для работы СКАУТ- Сервер. Если ... время стоянки и движения.  
[[Симптомы **проблемы** и подготовка к работе с ...

Изменен: 19.12.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

#### Симптомы **проблемы** и подготовка к работе с поврежденной БД. СКАУТ-Сервер 3.5

Симптомы **проблемы** с базой данных В силу ... быть повреждён. Симптомами проявления этой **проблемы** могут быть следующие: Регулярное зависание ... т.п.) Для исключения данной **проблемы** требуется: Подготовить ОС, Firebird и ...

Изменен: 19.12.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

#### Терминалом MT-600 PRO OPEN не передаются данные по протоколу ScoutOpen

Описание ошибки Терминал MT-600 PRO OPEN в режиме передачи данных по открытому протоколу ScoutOpen не может передать данные на СКАУТ-Сервер. При смене типа протокола на ScoutData терминал успешно передает данные. Причина: Достоверно установить причину не удастся. Решение: Следует удалить ...

Изменен: 14.11.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

#### Залипание координат

Залипанием координат называется ситуация, когда от навигационного блока приходит сообщение, в котором есть скорость, но координаты не меняются. При фильтрации СКАУТ-Эксплорером такие точки отбраковываются как невалидные (недостоверные), при этом в отчетах и треках появляются

...

Изменен: 02.08.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

[Сброс всех параметров терминала](#)

Ситуация, когда терминал перестает подключаться к серверу, а в ответ на sms-команду test отвечает, что id=0. Говорит о том, что по каким-то причинам были сброшены настройки терминала. В случае, если текущая прошивка поддерживает sms-команду setid (для MT-600) или sysid (для серии MT-500), то ...

Изменен: 17.07.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

[Влияние ржавого бака на датчик уровня топлива \(ДУТ\)](#)

... установки ДУТ Omnicomm 20310 начались **проблемы** : сначала ДУТ показывал постоянно полный ... , а потом опять та же **проблема** по кругу. [Файл:1.jpg ... же через какое-то время **проблема** снова воспроизводится - следует заменять бак ...

Изменен: 21.06.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

[Отдел технической поддержки](#)

... сотрудники отдела технической поддержки взаимозаменяемы. **Проблемы**, которые может разрешить отдел технической ... , по которым можно понять причину **проблемы**. Приложите файл с логом событий ...

Изменен: 06.06.2013

Путь: [База Знаний](#)

---

Результаты поиска 1 - 9 из 9

[Начало](#) | [Пред.](#) | **1** | [След.](#) | [Конец](#)

[Отсортировано по релевантности](#) | [Сортировать по дате](#)